



## Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019<sup>1</sup> concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

*N. 326*

- |    |  |    |
|----|--|----|
| 1. | Far riscaldare inutilmente il motore di un veicolo fermo (art. 33 lett. a ONC)                       | 80 |
| 2. | Far girare inutilmente il motore di un veicolo fermo (art. 33 lett. a ONC)                           | 80 |
| 3. | Accelerare inutilmente e ripetutamente senza partire (art. 33 lett. b ONC)                           | 80 |
| 4. | Partire facendo girare a vuoto gli pneumatici (art. 33 lett. c ONC)                                  | 80 |
| 5. | Provocare rumore inutile dal dispositivo di scappamento (scoppi e scoppiettii) (art. 33 lett. g ONC) | 80 |

*N. 409*

- |    |   |    |
|----|---|----|
| 1. | Guidare un veicolo a motore privo di inserto silenziatore prescritto (art. 53 cpv. 1 e 4 OETV)  | 80 |
| 2. | Guidare un veicolo a motore con componenti non autorizzati che producono rumori di scarico del turbo non attutiti (art. 53 cpv. 1 e 4 OETV) | 80 |
| 3. | Guidare un veicolo a motore privo di insonorizzante vano motore (art. 53 cpv. 1 e 4 OETV)   | 80 |

<sup>1</sup> RS 314.11

*N. 410*

410. Guidare un veicolo a motore con dispositivo acustico non previsto o sistema di allarme acustico manipolato (AVAS) (art. 82 cpv. 1<sup>bis</sup> e 4 OETV) 80

*N. 508*

1. Mettere in circolazione un veicolo a motore privo di inserto silenziatore prescritto (art. 53 cpv. 1 e 4 OETV) 80
2. Mettere in circolazione un veicolo a motore con componenti non autorizzati che producono rumori di scarico del turbo non attutiti (art. 53 cpv. 1 e 4 OETV) 80
3. Mettere in circolazione un veicolo a motore privo di insonorizzante vano motore (art. 53 cpv. 1 e 4 OETV) 80

## II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

xx.xx.2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr