



## Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA<sup>t</sup>)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985<sup>1</sup> contro l'inquinamento atmosferico è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS .....

<sup>1</sup> RS 814.318.142.1

2021-...

«%ASFF\_YYYY\_ID»

*Allegato 2*  
(art. 3 cpv. 2 lett. a)

## **Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali**

*Sommario (cifra 84)*

84 Impianti per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre di legno

*Cifra 84*

### **84 Impianti per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre di legno**

#### **841 Campo d'applicazione**

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali i pannelli di truciolato e di fibre di legno vengono prodotti con un procedimento a secco.

#### **842 Applicabilità della cifra 81**

<sup>1</sup> Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, il legname di scarto di cui all'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a può essere utilizzato se è idoneo per la valorizzazione termica secondo l'articolo 14a capoverso 2 dell'ordinanza sui rifiuti del 4 dicembre 2015<sup>2</sup> (OPSR).

#### **843 Grandezze di riferimento**

I valori limite d'emissione si riferiscono ai seguenti tenori di ossigeno nei gas di scarico:

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| a. | negli essiccatori di truciolati riscaldati direttamente  | 18 per cento (% vol) |
| b. | negli essiccatori di truciolati riscaldati direttamente, i cui gas di scarico sono trattati insieme ai gas di scarico delle presse | 18 per cento (% vol) |

#### **844 Polvere**

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| a. | negli essiccatori di truciolati e fibre | 10 mg/m <sup>3</sup> |
|----|---|----------------------|

<sup>2</sup> RS 814.600

- b. nelle presse 10 mg/m<sup>3</sup>
- c. nella lavorazione meccanica dei pannelli di legno 5 mg/m<sup>3</sup>

### 845 Sostanze organiche

<sup>1</sup> Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

<sup>2</sup> Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore sono indicate come carbonio totale e non devono superare i valori seguenti:

- a. negli essiccatori di trucioli 120 mg/m<sup>3</sup>
- b. negli essiccatori di fibre 80 mg/m<sup>3</sup>
- c. nelle presse 70 mg/m<sup>3</sup>

### 846 Formaldeide

Le emissioni di formaldeide non devono superare 10 mg/m<sup>3</sup>.

### 847 Ossidi di azoto

Le emissioni di ossidi di azoto (monossido e biossido), indicati come diossido di azoto, non devono superare i valori seguenti:

- a. negli essiccatori di trucioli riscaldati direttamente 150 mg/m<sup>3</sup>
- b. negli essiccatori di fibre riscaldati direttamente 50 mg/m<sup>3</sup>

### 848 Sorveglianza

Nei gas di scarico deve essere continuamente misurato e registrato il tenore di:

- a. sostanze organiche gassose;
- b. ossidi di azoto.